

**Информация на представление № 034290(1155) от 16.06.2021г.**  
по устранению правонарушений пожарной безопасности в МБОУ «СОШ №105 г. Челябинска»  
по адресу: г. Челябинск, ул. Калининградская, 16.

№ п / п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт(абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности по предписанию	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и фактический	Источник финансирования
1.	Ковровая дорожка, укладываемая на путях эвакуации поверх покрытий полов на втором этаже не прикреплена к полу	Основание: п.31 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479	01.06.2022	02.06.2021	Внебюджет
2	В помещении №2 по техническому паспорту на втором этаже отсутствуют пожарные извещатели АПС (в кабинете логопеда возле лестничной клетки).	Основание: ст.4, ст.6, ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; П.13.3.2, прил.А СП 5.13130.2009	01.06.2022	04.06.2021	Внебюджет
3	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, в подвальном помещении	Основание: п.п. «в», п.36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479	01.06.2022	02.06.2021	Внебюджет
4.	На объекте защиты подвальный этаж (помещение № 30 по тех. паспорту) используется для хранения оборудования, мебели и других предметов	Основание: п.п. «б», п.16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479	01.06.2022	03.06.2021	Внебюджет

Директор



Н.Е. Мясникова