Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 105 г. Челябинска имени В.П. Середкина» (МБОУ «СОШ № 105 г. Челябинска») ИНН 7451053470 КПП 745101001 ОГРН 1027402926760

454028, г. Челябинск, ул. Кузнецова, д. 7 тел.: 269-26-60, E-mail: school105chel@yandex.ru

Исх. № 122 от 02.09.2022

Заместителю главного Государственного инспектора г. Челябинска по пожарному надзору Е.В. Бухарову

Директора МБОУ «СОШ № 105 г. Челябинска»

В ответ на поступившее Представление № 45 от 10.08.2022г. об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, сообщаем, что данное представление рассмотрено.

Приняты меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения:

• разработан план устранения нарушений требований пожарной безопасности.

ИНФОРМАЦИЯ

по устранению правонарушений пожарной безопасности в МБОУ «СОШ №105 г. Челябинска» по адресу: г. Челябинск, ул. Кузнецова, 7. на представление № 45 от 10.08.2022

N₂	Вид нарушения	Пункт(абзац пункта) и	Срок	Срок	Источник
п	требований пожарной	наименование	устранени	устранения	финансирован
/	безопасности с	нормативного	Я	нарушения	ия
П	указанием	правового акта РФ и	нарушени	требования	
	конкретного места	нормативного	Я	пожарной	
	выявленного	документа пожарной	требовани	безопаснос	•
	нарушения	безопасности,	Я	ти	
		требования которых	пожарной	фактически	
		нарушены	безопасно	й	
			сти по	*	
			предписа		
			нию		
1	Система АПС не	Основание: ст.4, ст.6,	09.01.202	25.01.2022	Внебюджет
	обеспечивает	ФЗ № 123 от	3	устранено	
	автономную работу в	22.07.2008г.			
	дежурном режиме в	«Технический			

,	течении 24 ч плюс 1 ч работы системы в тревожном	регламент о требованиях пожарной			
	режиме(бесперебойны е источники питания-аккумуляторы, находятся в неисправном состоянии)	безопасности»; П.15.3 СП 5.13330.2009			
2	Отсутствует ограждение с поручнями лестницы выше 45 см (фактически 52 см), эвакуационного выхлда ведущего из коридора первого этажа наружу (эвакуационный выход, ведущий из помещения № 5 по техническому	Основание: ст.4, ст.6, ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; П.15.3 СП 5.13330.2009	09.01.202	12.08.2022 устранено	Внебюджет
3	паспорту). Отделка стен в кабинете №213(помещение № 23 по тех. паспорту) на втором этаже выполнена горючим материалом (бумажные обои). Материалы о соответствии пожарной безопасности не представлены.	Основание: ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Табл.29 ст.134 ч.6;	09.01.202	04.02.2022 устранено	Внебюджет
4	Не обеспечена исправность автоматической пожарной сигнализации, фактически извещатели ИП 212-66 подключенные к шлейфу №5 (коридор, каьинет №208, кабинет №209, раздевалки спортзала - 2) находятся в неработоспособном состоянии.	Основание: п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479	09.01.202	Составлен проект на СПС. Готовиться пакет документов в Госэксперт изу	Бюджет В зависимости от выделенных бюджетных средств
5	На объекте защиты допущено снятие	Основание: пп д п. 16 Правил	09.01.202	12.08.2022 устранено	бюджет

÷

7	На объекте защиты продолжается	Основание: п. 54 Правил	09.01.202	Составлен проект на	Бюджет В	
	помещения №33 в помещение №39 по тех. паспорту).					
	лестничной клетки на второй этаж (из		. "			
	отсутствует дверь, ведущая из	Linonymany anna Hill an				
	эвакуации. Фактически,)		
	пожара на путях					
	распространению опасных факторов					
	двери, препятствующие					
	шлюзов и лестничных клеток, а также другие					
	тамбуров, тамбуров-					
	коридоров, холлов, фойе, вестибюлей,					
	дверей эвакуационных выходов из поэтажных	Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479		130		
	документацией	утвержденных Постановлением		13		
	предусмотренных проектной	режима в РФ,		1		
6	На объекте защиты допущено снятие	пп д п. 16 Правил противопожарного	09.01.202	12.08.2022 устранено	бюджет	
	помещение №6 по тех. паспорту).		00.01.555	10.00.5055		
	коридор (из помещения №5 в					
	ведущая из тамбура в					
	Фактически, отсутствует дверь,					
	пожара на путях эвакуации.					
	опасных факторов					
	препятствующие распространению					
	клеток, а также другие двери,					
	шлюзов и лестничных			,		
	фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбуров,					
	коридоров, холлов,	16.09.2020г. №1479		45.		
	дверей эвакуационных выходов из поэтажных	Постановлением Правительства РФ от		,		
	документацией	утвержденных				
	предусмотренных проектной	противопожарного режима в РФ,				

	службы технических	режима в РФ,		пакет	выделенных
77111001	средств обеспечения	утвержденных	and the state of t	документов	бюджетных
	пожарной	Постановлением		ДВ	средств
	безопасности (более	Правительства РФ от		Госэксперт	
	10 лет) до их замены в	16.09.2020г. №1479 п.		изу	
•	установленном	6.6.1 ГОСТ Р 59638-		1	
	порядке.	2021 «Системы			
		пожарной			
		сигнализации.		9	
	**	Руководство по			
	1	проектированию,			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	монтажу,			
		техническому			
		обслуживанию и			
		ремонту. Методы			
		испытаний на			
	,	работоспособность»			
8	На объекте класса	Основание: ФЗ № 123	09.01.202	12.08.2022	бюджет
	функциональной	от 22.07.2008г.	3	устранено	
	пожарной опасности	«Технический		Jerpunens	
•	Ф4.1 помещение	регламент о			
	складского назначения	требованиях			
-	(совмещенные	пожарной			
	помещения	безопасности»;	-		
	№52,53,54,55,56,57,58,	П.5.6.4 СП			
	59,60 по техническому	4.13330.2013		1	
	паспорту, общей	4.13330.2013		13.	
				1 14	
	площадью 137,8 кв.м.			53	
	расположенное на 1				
	этаже не отдельно от				
	общего коридора				
	противопожарной				
	перегородкой 1-го				
			1		
	типа с				
	типа с соответствующим заполнением проема.				

Директор

